Produktänderung

elrest Automationssysteme GmbH

Hansjörg Kramer
Leibnizstraße 10
73230 Kirchheim unter Teck
Fax: +49-(0)7021/92025-0
email: vertrieb@elrest.de

Änderung: Neuer Flash-Baustein – Neue Software

Datum: 17.06.2016

PCN-Nummer: 2016-06-0004

Beschreibung:

Aufgrund einer Bauteilabkündigung wurde der bisherige Flashbaustein durch einen neuen Flashbaustein ersetzt.

Hardware:

Anstatt des Flash Baustein AT49BV320D-70T von Atmel kommt der M29W320DB70N6E

von Micron zum Einsatz.

Dadurch wird eine Leiterplattenänderung von P2054-1 auf P2054-2 notwendig.

Software:

Es kommt die neue Firmware 1.72.12 zum Einsatz.

➔ Achtung: FW-Stände kleiner FW 1.72.12 bzw. 2.00.23 sind nicht kompatibel zu der neuen Hardware und dürfen nicht auf Geräte mit Index V2.1/xx und größer aufgespielt werden.

*) Details zum aktuellen Softwarestand und den durchgeführten Änderungen können Sie der beigefügten Datei CM1xx_Motan_Firmware_Historie.pdf entnehmen.

Betroffene Produkte:

Art.Nr.	Bezeichnung	Index alt*)	Index neu*)
23100.0005	combo - CM100 CAN – Motan	V2.0/01	V2.1/02
23102.0007	combo - CM110 ESB – Motan	V2.0/01	V2.1/02

*) Der Index setzt sich wie folgt zusammen: Vx.x/yy, wobei x.x den Stand der Hardware und yy den Stand der Software kennzeichnet.

Änderung ab:

sofort

Bemerkung: